

| Reparatie in Nederland | |
|---|--------------------------|
| | Advies Vk (Incl. BTW) |
| Oprekken van de kuit door Drunens Ruitershuis (risico dealer) | |
| 1 rits vervangen | € 44,00 |
| 2 ritsen vervangen | € 85,00 |
| 2x patch vervangen | € 100,00 |
| Hakken vervangen | € 35,00 |
| Zolen vervangen | € 57,50 |

| Reparatie in Italië | |
|--|--------------------------|
| | Advies Vk (Incl. BTW) |
| VERVANGEN | |
| Ritsen voor modellen met rits achter | € 145,00 |
| Ritsen voor modellen met rits voor & schuivoor (incl. toeslag voor dismounten) | € 275,00 |
| Zip cages voor modellen met rits achter (voor een gedeelte vervangen, niet in geheel) | € 125,00 |
| Zip cages voor modellen met rits voor & schuivoor | € 285,00 |
| Bovenste ritsbeschermers | € 75,00 |
| Spoorsteunen (alleen reparatie, niet vervangen) | € 150,00 |
| Spoorsteunen | € 285,00 |
| Hiel van de voet (alleen reparatie, niet vervangen) | € 147,00 |
| Hiel van de voet | € 315,00 |
| Drukkers | € 57,50 |
| Teenkapp | € 285,00 |
| Middelste gedeelte van de voet zonder de hiel | € 337,50 |
| Voet* | n.o.t.k. |
| Zool (zool en hak) | € 210,00 |
| Hak (van de zool) | € 105,00 |
| Elastiek | € 190,00 |
| Jachtkap | € 210,00 |
| Top piping | € 95,00 |
| Brede riem | € 105,00 |
| Patches | € 137,50 |
| Patches Nanogrip | € 170,00 |
| Back stripes | € 165,00 |
| Lining van de hiel met toeslag dismounten | € 275,00 |
| Lining van de hiel zonder toeslag dismounten | € 105,00 |
| Veter haken | € 85,00 |
| Elastieke veters | € 75,00 |
| Lederen veters | € 105,00 |
| PLAATSEN | |
| Onderste ritsbeschermer met toeslag dismounten | € 295,00 |
| Onderste ritsbeschermer zonder toeslag dismounten | € 105,00 |
| Spoorsteunen | € 285,00 |
| Elastiek (voor modellen die het niet hebben) | € 275,00 |
| Jachtkap (voor modellen die het niet hebben). Alleen mogelijk zonder harde buitenkant! | € 337,50 |
| Brede riem | € 105,00 |
| Patches | € 137,50 |
| Patches Nanogrip | € 170,00 |
| MATEN AANPASSEN | |
| Smaller maken op MTM en op standaard maten | € 210,00 |
| Breder maken / oprekken | € 105,00 |
| Korter maken in hoogte | € 170,00 |
| BEHANDELINGEN | |
| Reining voor reparatie (indien nodig) | € 85,00 |
| Nieuwe kleurbehandeling en finish | € 105,00 |

* De reparatiekosten voor het vervangen van de voet zijn op aanvraag. Dit zal bevatten: dismounten van de laarzen, vervangen van de spoorsteunen, teenkappen en de middelste gedeelte van de voeten (mits dit nodig is).

DEALERSCHAP ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Alle klanten moeten voldoen aan de fabrikant voorgestelde detailhandsprijs zoals aangegeven in de 'Advies verkoopprijs' kolom.
2. De minimale geadverteerde prijs mag niet meer dan 10% korting bedragen. Zowel in de winkel als online.
3. De aangegeven prijzen zijn voor paren. We raden het niet aan om één laars te repareren.
4. Houdt er rekening mee dat deze prijslijst bedoeld is als een indicatie. De definitieve kosten kunnen alleen bepaald worden na beoordeling in de fabriek.
5. Het niet voldoen aan de huidige algemene voorwaarden, kan De Niro Boot Co een heroverweging maken van de zakenrelatie.